



LANDESKRIMINALAMT
NIEDERSACHSEN

Adressennachweis

„Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen“

Stand: Februar 2021

Landeskriminalamt Niedersachsen - Zentralstelle Prävention
Am Waterlooplatz 11 · 30169 Hannover
Telefon: 0511 26262-3203 · Telefax: 0511 26262-3250
E-Mail: praevention@lka.polizei.niedersachsen.de

Vorwort

Die (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen empfehlen unter anderem die sicherungstechnische Nachrüstung, insbesondere von Türen und Fenstern, mit mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Einrichtungen ist neben ihrer Belastbarkeit auch die sicherungstechnisch fachgerechte Montage.

Mit diesem Adressennachweis werden Ratsuchenden die Unternehmen benannt, die sich nach Antragstellung dem Aufnahmeverfahren gemäß des „Bundeseinheitlichen Pflichtenkataloges für Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen“ der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) erfolgreich unterzogen haben.

Die hier aufgeführten Unternehmen haben nachgewiesen, dass sie die erforderlichen formellen, personellen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen, und sich unter anderem verpflichtet

- zu einer fachgerechten Kundenberatung gemäß der polizeilichen Empfehlungspraxis,
- zur Beachtung der Einbauvorschriften der Hersteller sowie der geltenden einschlägigen Vorschriften und Normen,
- zum Angebot einer breiten Palette von Nachrüstelementen der mechanischen Sicherungstechnik aus dem Bereich Schloss und Beschlag, insbesondere zur Nachrüstung von Türen und Fenstern,
- zur fachgerechten Montage.

Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens und die Herausgabe des niedersächsischen Errichternachweises ist das Landeskriminalamt Niedersachsen zuständig.

Rechtsansprüche gegen das Land Niedersachsen können aufgrund der Zusammenstellung und der Aushändigung des Nachweises nicht gestellt werden.

Das Land Niedersachsen übernimmt keine Haftung für die Bonität der Unternehmen und die durch sie ausgeführten Arbeiten.

Der Adressennachweis ist in zwei Teile gegliedert. In Teil 1 werden diejenigen Unternehmen aufgeführt, die in Niedersachsen ansässig sind. Im Teil 2 sind Unternehmen aus benachbarten Bundesländern gelistet. Die Auflistung erfolgt jeweils in der Reihenfolge der Postleitzahlen (PLZ) der Unternehmenssitze.

Dieser Nachweis schließt nicht aus, dass weitere, nicht aufgeführte Unternehmen, die noch keinen Antrag zur Aufnahme gestellt haben, ebenfalls in der Lage sind, sicherungstechnisch fachgerechte Montagen vornehmen zu können.

Hinweis: Bevor Sie einen Errichter aufsuchen, sollten Sie den kostenlosen Service der (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen in Anspruch nehmen, denn diese wissen, wie Täter arbeiten und was Sie dagegen tun können. Sie werden dort individuell und objektbezogen beraten.

Auch sollten Sie vor Auftragserteilung Kostenvoranschläge von verschiedenen Errichterfirmen einholen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Dienstleistung der jeweiligen Handwerksbetriebe handelt, die unter Umständen auch kostenpflichtig sein kann.

(Kriminal-) Polizeiliche Beratungsstellen in Niedersachsen

Auskünfte zu Ihrer nächstgelegenen (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle und im Internet unter www.polizei-beratung.de sowie unter www.k-einbruch.de.

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

Adressennachweis Teil 1

21129 Tischlerei Jan Stölken GmbH	Tel.: 040 / 74 52 03 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-stoelken.de		
Herr Jan Stölken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Nincoper Straße 65a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
21129 Hamburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-stoelken.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
21228 Sicherungssysteme Nord UG	Tel.: 04105 / 98 94 947	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: a.wolf@sicherungssysteme-nord.de		
Herr Andreas Wolf	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptstraße 15	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21228 Harmstorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.sicherungssysteme-nord.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
21244 DRUSE GmbH - Sicherheitstechnik -	Tel.: 04181 / 93 05 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@druse.de		
Herr Christian Druse	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bremer Straße 12	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21244 Buchholz i.d. Nordheide	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.druse.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
21244 Fensterforum Nordheide GmbH	Tel.: 04181 / 21 66 32 2	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fensterforum-nordheide.com		
Herr Gerd Elmers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bremer Straße 76	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
21244 Buchholz i.d. Nordheide	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.fensterforum-nordheide.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
21271 Scharfenberg Bau- und Möbeltischlerei	Tel.: 04184 / 89 23 21	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@scharfenberg.com		
Herr Axel Scharfenberg	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Vor dem Bruch 11-13	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21271 Hanstedt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.scharfenberg.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

21729	Tischlerei Brauer GmbH	Tel.: 04779 / 452	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@brauer-tischlerei.de		
	Herr Kevin Stern	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Schöneworth 22	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	21729 Freiburg/Elbe	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.brauer-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21335	Technik Lux Fenster&Türen	Tel.: 04131 / 21 99 475	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@technik-lux.de		
	Herr Egon Lux	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Hasenburger Weg 68	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	21335 Lüneburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.technik-lux.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21339	Studemund OHG - Bautischlerei	Tel.: 04131 / 62 17 6	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@studemund.de		
	Herr Klaus-Dieter Studemund, jun.	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Schnellenberger Weg 46	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	21139 Lüneburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.studemund.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21423	Bernd Wegwerth Fenstertechnik GmbH	Tel.: 04179 / 75 03 75	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@wegwerth-fenster.de		
	Herr Jörn Burtelt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Drager Straße 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	21423 Winsen / Luhe	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.wegwerth-fenster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21435	Schlüssel Zentrale Süderelbe GmbH	Tel.: 04174 / 59 85 20	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@schluesselzentrale.com		
	Herr Andreas Grundmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Uhlenhorst 81a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	21435 Stelle	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.schluesselzentrale.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

21483 Tischlerei Riecken	Tel.: 04153 / 59 82 499	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tr-holzarbeiten.de		
Herr Marcel Riecken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Krukower Weg 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21483 Juliusburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tr-holzarbeiten.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

21614 Tischlerei Matthias Sieg GmbH & Co. KG	Tel.: 04161 / 83 49 4	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-sieg.de		
Herr Matthias Sieg	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Bahnhof Ottensen 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21614 Buxtehude	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-sieg.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

21614 Sicherheitshaus Wölk	Tel.: 04161 / 51 29 29	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: sicherheitwoelkb@aol.com		
Herr Matthias Wölk	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bahnhofstraße 19	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
21614 Buxtehude	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.sicherheitshaus-woelk.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

21614 Tischlerei Mirkens GmbH	04163 / 28 26	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@mirkens.de		
Herr Harald Schultz	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Grabenfeld 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21614 Buxtehude-Hedendorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.mirkens.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

21629 Sehlmann Fensterbau GmbH	040 / 70 01 64 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sehlmann.de		
Herr Stefan Krieger	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lessingstraße 34	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
21629 Neu Wulmstorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.sehlmann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

21641 Tischlerei Prigge GmbH & Co. KG	Tel.: 04167 / 68 54	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-prigge.de		
Herr Ralf Prigge	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Neukloster Straße 31	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
21641 Apensen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-prigge.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21644 Elmers Metallbau GmbH + Co. KG	Tel.: 04169 / 90 92 62	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: kontakt@metallbau-elmers.de		
Herr Gerd Elmers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Jürgen-Schumann-Straße 36	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
21644 Sauensiek	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.metallbau-elmers.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21649 Tischlerei Friedhard Cohrs-Jobmann	Tel.: 04165 / 21 12 00	24h Notdienst - 0171/1739709	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: hoppla@cohrrs-jobmann.de		
Herr Friedhard Cohrs-Jobmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Auf dem Kamp 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
21649 Regesbostel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.cohrs-jobmann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21680 Menke-Baugesellschaft mbH	Tel.: 04141 / 78 74 00	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@menke-bau.de		
Herr Klaus Tibke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Thuner Straße 37	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21680 Stade	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.menke-bau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

21684 Die Tischlerei Kresken GmbH	Tel.: 04141 / 51 09 51	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: kontakt@die-tischlerei-stade.de		
Herr Sebastian Wolff	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Heidbecker Damm 30	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21684 Stade	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.die-tischlerei-stade.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

21684	Bautischlerei Uwe Käßpler	Tel.: 04141 / 40 77 00	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@kaeppler-stade.de		
	Herr Uwe Käßpler	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Ohle Ring 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	21684 Stade	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.kaeppler-stade.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21709	M.Hölting GmbH - Tischlerei u. Zimmerei	04144 / 21 02 81	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@bauaufholz.de		
	Herr Dirk Holthusen	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Blaue Straße 16	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	21709 Burweg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.bauaufholz.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

21717	Tischlerei Jörg Klintworth	Tel.: 04149 / 92 02 01	24h Notdienst - 0171/4834130	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@klintworth-tischlerei.de		
	Herr Jörg Klintworth	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Wiesenweg 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	21717 Deinste- Helmste	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.klintworth-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21720	Tischlerei Heitmann & Junge GmbH	Tel.: 04142 / 88 99 50	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@heitmann-junge.de		
	Herr Sven Becker	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Hohenfelde 31	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	21720 Mittelnkirchen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.heitmann-junge.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

21729	Tischlerei Brauer GmbH	Tel.: 04779 / 452	24h Notdienst - 0171/4967188	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@brauer-tischlerei.de		
	Herr Kevin Stern	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Schöneworth 22	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	21729 Freiburg / Elbe	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.brauer-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

<p>21762 Pauli Schlüsseldienst e.K. (PLZ)</p>	<p>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Kurt Pauli Fritz-Pahlke-Straße 9 21762 Otterndorf www.pauli-cux.de</p>	<p>Tel.: 04721 / 34 00 4 E-Mail: schluessel.pauli@ewe.net</p>	<p>24h Notdienst - 0171/4967188 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>25491 Tischlerei J. Jörgensen (PLZ)</p>	<p>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Jörg Jörgensen Achtern Diek 10 25491 Hetlingen www.holzwerkstatt-tischlerei.de</p>	<p>Tel.: 04103 / 189 58 28 E-Mail: info@holzwerkstatt-hetlingen.de</p>	<p>Mobil - 0173/232 71 62 Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>26122 Einbruchschutz Ropers & Iker OHG (PLZ)</p>	<p>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Uwe Ropers Hauptstraße 48 26122 Oldenburg www.einbruchschutz-ol.de</p>	<p>Tel.: 0441 / 35 02 72 00 E-Mail: info@einbruchschutz-ol.de</p>	<p>24h Notdienst Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>26123 Sicherheitshaus Redelfs e.K. (PLZ)</p>	<p>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Andreas Pieperjohanns Nadorsterstraße 192 26123 Oldenburg www.sicherheitshaus-redelfs.de</p>	<p>Tel.: 0441 / 39 02 49 0 E-Mail: info@sicherheitshaus-redelfs.de</p>	<p>24h Notdienst Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>26123 Willers Nachf. Fischer & König OHG (PLZ)</p>	<p>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Raymond Pollock Nadorster Straße 6 26123 Oldenburg www.willers24.de</p>	<p>Tel.: 0441 / 88 30 66 E-Mail: info@willers-ol.de</p>	<p>24h Notdienst Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

26125 Tischlerei Friedrich Ahlers GmbH	Tel.: 0441 / 93 99 70	24h Notdienst - 0172/4069937	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@ahlers-oldenburg.de		
Herr Sven Wulf	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Wilhelmshavener Heerstraße 267	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26125 Oldenburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.ahlers-oldenburg.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26129 Hartmann GmbH - Sicherheit am Haus	Tel.: 0441 / 53 66 9	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hartmann-schlosserei.de		
Herr Wilko Schmidt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bloherfelder Straße 186	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26129 Oldenburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.hartmann-schlosserei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26129 Feyen Bauelemente & Tischlerei Huntemann	Tel.: 0441 / 7 40 70	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@feyen-bauelemente.de		
Herr Sven Löwenstein	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schützenweg 44a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26129 Oldenburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.feyen-bauelemente.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26160 Suwe & Sohn, Nachf. Stefan Suwe e.K.	Tel.: 04403 / 22 15	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@suwe.org		
Herr Stefan Suwe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Langenhof 25	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26160 Bad Zwischenahn	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.suwe-sicher.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26160 Schmidt Fensterbau	Tel.: 04486 / 92 77 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@schmidt-fensterbau.de		
Herr Elmar Schmidt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Friedrichstraße 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26160 Bad Zwischenahn-Petersfehn II	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.schmidt-fensterbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

26180	Tischlerei Fest	Tel.: 04402 / 8 45 01	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-fest.de		
	Herr Thorleif Fest	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Emsoldstraße 1A	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	26180 Rastede	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.tischlerei-fest.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26188	Tischlerei Sander	Tel.: 04405 / 92 61 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: thorsten.wardenburg@tischlerei-sander.de		
	Herr Thorsten Wardenburg	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Böbersten Weg 4a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	26188 Edewecht	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.tischlerei-sander.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26188	Möbeltischlerei Bernd Ahlers	Tel.: 04405 / 98 46 511	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: ahlers-montagen@t-online.de		
	Herr Bernd Ahlers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Hauptstraße 87	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	26188 Edewecht	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.ahlers-montagen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26203	Sicherheitstechnik Bökamp	Tel.: 04407 / 71 71 12 4	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sicherheitstechnik-boekamp.de		
	Herr Frank Bökamp	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Westerburger Weg 18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	26203 Wardenburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.sicherheitstechnik-boekamp.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26215	Torsten Mix Sicherheitstechnik	Tel.: 0441 / 36 11 54 50	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@mix-sicherheitstechnik.de		
	Herr Torsten Mix	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Zaunkönigweg 37	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	26215 Wiefelstede-Metjendorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.mix-sicherheitstechnik.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

<p>26215 Tischlerei Neuhaus GmbH (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Robert Schwarze Metjendorfer Landstraße 11 26215 Wiefelstede-Metjendorf <u>www.tischlerei-neuhaus.de</u></p>	<p>Tel.: 0441 / 62 69 8 E-Mail: info@tischlerei-neuhaus.de Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p>24h Notdienst <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
--	--	---

<p>26316 Dierks Baelemente (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Gerold Dierks Beekenweg 2 26316 Varel-Rosenberg <u>www.dierks-baelemente.de</u></p>	<p>Tel.: 04456 / 526 E-Mail: dierks@dierks-baelemente.de Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p>24h Notdienst <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
--	---	--

<p>26345 Tischlerei Eichenwege GbR (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Florian Bruns Lange Straße 48 26345 Bockhorn <u>www.eichenwege.de</u></p>	<p>Tel.: 04453 / 79 81 E-Mail: info@eichenwege.de Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p>24h Notdienst <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
---	---	--

<p>26384 RADTKE Sicherheits GmbH (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Manfred Radtke Gökerstraße 85 26384 Wilhelmshaven <u>www.radtke-gmbh.de</u></p>	<p>Tel.: 04421 / 23 30 0 E-Mail: info@radtke-gmbh.de Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p>24h Notdienst <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	---	--

<p>26388 Tischlerei Pageler & Hillers (PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik Herr Claus Hillers Möwenstraße 117 26388 Wilhelmshaven <u>www.pageler-hillers.de</u></p>	<p>Tel.: 04421 / 53 96 0 E-Mail: info@pageler-hillers.de Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2</p>	<p>24h Notdienst <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
---	---	---

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

26389 Tischlermeister Oonk	Tel.: 04421 / 77 18 14	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlermeister-oonk.de		
Herr Hartmut Oonk	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Liebigstraße 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26389 Wilhelmshaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlermeister-oonk.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26389 Ricardo Grund GmbH	Tel.: 04421 / 1 24 94	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: firma@ricardo-grund.de		
Herr Gerold Fischer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Heiligenroden 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26389 Wilhelmshaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.ricardo-grund.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26434 Tischlermeister Jörg Rehmet	Tel.: 04463 / 17 32	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-rehmet.de		
Herr Jörg Rehmet	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Gewerbegebiet Nr. 4a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26434 Wangerland	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-rehmet.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26441 Tischlerei Engelbrecht	Tel.: 04461 / 91 81 71	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei-engelbrecht@t-online.de		
Herr Bernd Engelbrecht	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Bullhamm 29b	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26441 Jever	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26506 Der Metallbauer - Wilfried de Jonge	Tel.: 04931 / 22 16	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@metallbau-dejonge.de		
Herr Wilfried de Jonge	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Heerstraße 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26506 Norden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.metallbau-dejonge.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

26603 Böwe GmbH - Eisenwaren	Tel.: 04941 / 95 42 0	24h Notdienst - 04941/607777	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: boewe@boewe-aurich.de		
Herr Maik Wöfle	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Breiter Weg 60	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
26603 Aurich	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.boewe-aurich.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26624 Jann Redenius GmbH	Tel.: 04942 / 91 13 33	24h Notdienst - 0172/5642446	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@redenius.de		
Herr Jan Redenius	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Neue Straße 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
26624 Victorbur	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.redenius.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26632 Gebr. Smid Bau GmbH	Tel.: 04941 / 95 86 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: office@smid.de		
Herr Thomas Smid	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Auricher Straße 1-3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
26632 Westerende-Kirchloog	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.smid.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26670 Tischlerei Wilhelm Eden	Tel.: 04956 / 91 29 80	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: TischlereiWilhelmEden@t-online.de		
Herr Wilhelm Eden	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Industriepark 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
26670 Uplengen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26683 Th. Schulte GmbH (Bauelem.u. Tischlerei)	Tel.: 04492 / 75 75	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: theo.schulte@schulte-scharrel.de		
Herr Teodor Schulte, jun.	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptstraße 349	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26683 Saterland-Scharrel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.schulte-scharrel.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

26723 Bau- u. Möbeltischlerei Fritzen GmbH	Tel.: 04921 / 22 95 9	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-fritzen.de		
Herr Norbert Fritzen	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hansastraße 25	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
26723 Emden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-fritzen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26723 Berthold & Dreessen GmbH & Co. KG	Tel.: 04921 / 97 84 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: fenster@be-de.de		
Herr Frank Neemann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Fritz-Liebsch-Straße 2D	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26723 Emden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.be-de.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26723 Bau- und Möbeltischlerei Weerts	Tel.: 04921 / 94 29 50	24h Notdienst - 0176/24872019	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: weerts@emsnet.de		
Herr Wolfgang Paul	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Nesserlander Straße 90	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
26723 Emden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-weerts.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26789 Sandersfeld Sicherheitstechnik GmbH	Tel.: 0491 / 92 82 90	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sandersfeld.de		
Herr Berthold Brunken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Nüttermoorer Sieltief 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
26789 Leer	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.sandersfeld.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26789 Tischlerei Pecher GmbH	Tel.: 0491 / 13 233		<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-pecher.de		
Herr Dietmar Pecher	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Menzelstraße 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
26789 Leer	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-pecher.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

26844	Bau- und Möbeltischlerei Baartz	Tel.: 04958 / 91 20 91	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei@johannes-baartz.de		
	Herr Johannes Baartz	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Oberfletmerstraße 17a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	26844 Jemgum	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.johannes-baartz.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26899	Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Tel.: 04964 / 95 81 80	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@laeken.de		
	Herr Thomas Siebert	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Burgstraße 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	26899 Rhede/Ems	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.laeken.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

26954	Tischlerei Sommer, Inh. Jan Wachtendorf	Tel.: 04731 / 21 01 5	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischler-sommer.de		
	Herr Jan Wachtendorf	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Nordseestraße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	26954 Nordenham	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.tischler-sommer.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

26954	Herdejürgen & Harmsen Tischlerei GmbH	Tel.: 04731 / 26 92 25	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: georg.duerr@huhtischler.de		
	Herr Georg Dürr	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Heiligenwiesmstraße 43	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	26954 Nordenham	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.huhtischler.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27243	Tischlerei Oetken, Inh. Martin Oetken	Tel.: 04244 / 76 68	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@ho-tischler.de		
	Herr Martin Oetken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dorfstraße 20	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	27243 Horstedt-Harpstedt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.ho-tischler.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

27283 Eisenwaren Bormann, Inh. Illja Bormann	Tel.: 04231 / 26 43	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@bormann-eisenwaren.de		
Herr Illja Bormann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Große Straße 99	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27283 Verden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.bormann-eisenwaren.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27283 Tischlerei Berkenkamp	Tel.: 04231 / 63 31 3	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-berkenkamp.de		
Herr Ingo Berkenkamp	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Alten Pulverschuppen 25	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27283 Verden (Aller)	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-berkenkamp.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27305 Tischlerei Albers; Inh. Oliver Reh	Tel.: 04252 / 658	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-albers.de		
Herr Heinz Drewes	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Birkenallee 6	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27305 Bruchhausen-Vilsen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-albers.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27308 Tischlerei Müller; Inh. Ingrid Müller	Tel.: 04237 / 10 58	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-mueller.com		
Herr Burkhard Müller	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schafwinkeler Landstraße 22	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27308 Kirchlinteln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-mueller.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27356 Tischlerei Helmut Siegmann	Tel.: 04268 / 93 09 00	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@siegmann-tischlerei.de		
Herr Heiko Siegmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Waffensener Dorfstraße 65	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27356 Rotenburg (Wümme)	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.siegmann-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

27367 Bau- u. Möbeltischlerei Grimm GmbH	Tel.: 04264 / 12 59	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-grimm.de		
Herr Stefan Warnke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Umspannwerk 6	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27367 Sottrum	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-grimm.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27367 Borchers Bau- u. Möbeltischlerei GmbH	Tel.: 04288 / 92 76 63	24h Notdienst - 0152/32085402	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlereiborchers.de		
Herr Thomas Borchers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Heiddorf 16	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27367 Horstedt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlereiborchers.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27404 Martens Montagebau	Tel.: 04281 / 95 32 77	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@martens-montagebau.de		
Herr Olaf Martens	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Wallweg 25	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27404 Zeven-Brauel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.martens-montagebau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27404 Tischlerei Wolff GmbH	Tel.: 04281 / 95 74 74	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@wolff-tischler.de		
Herr Torgeir Wolff	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hohe Luft 6	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27404 Heeslingen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.wolff-tischler.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27472 Fulle & Lücken Sonnenschutzsysteme GbR	Tel.: 04721 / 68 18 60	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fulleundluecken.de		
Herr Dietmar Fulle	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Segelckestraße 30	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27472 Cuxhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.fulleundluecken.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

27568 Tischlerei Middelhuß	Tel.: 0471 / 98 13 14 1	24h Notdienst - 0179/6417971	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei-middelhuss@t-online.de		
Herr Claus Middelhuß	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Van Heukelumstraße 12A	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27568 Bremerhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-middelhuß.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27570 Fulle & Lücken Sonnenschutzsysteme GbR	Tel.: 0471 / 21 11 1	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fulleundluecken.de		
Herr Dietmar Fulle	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Georgstraße 16-18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27570 Bremerhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.fulleundluecken.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27580 Künzel Schlosserei und Automatiktürservice	Tel.: 0471 / 30 20 200	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@kuenzel-bremerhaven.com		
Herr Georg Künzel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lipperkamp 50	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27580 Bremerhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.kuenzel-bremerhaven.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27616 Ordemann Wintergarten GmbH & Co. KG	Tel.: 04747 / 87 37 36	24h Notdienst - 0173/6923070	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: wintergarten@ordemann.de		
Herr Christian Stegmann-Katt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Logestraße 45	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27616 Beverstedt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.ordemann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27637 Tischlerei Ricker; Inh. Rayk Borowski	Tel.: 04741 / 24 00	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: rayk.borowski@ewetel.net		
Herr Rayk Borowski	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Mühlenstraße 21	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27637 Nordholz	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

27711 Tischlerei Heiko Hilse	Tel.: 04791 / 36 75	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: kontakt@tischlerei-hilse.de		
Herr Heiko Hilse	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Siebenkluster 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27711 Osterholz-Scharmbeck	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-hilse.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27711 Firma Kolster	Tel.: 04791 / 92 15 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: sicherheit@eisenwaren-kolster.de		
Herr Bastian Grimm	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bremer Straße 43a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27711 Osterholz-Scharmbeck	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.eisenwaren-kolster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27721 Tischlerei Cordes GmbH & Co. KG	Tel.: 04292 / 47 12 828	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: cordes-gmbh@nord-com.net		
Herr Michael Cordes	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Orth 11a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27721 Ritterhude	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27726 Tischlerei Bohling GmbH & Co. KG	Tel.: 04792 / 22 11	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-bohling.de		
Herr Jörn Bohling	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Wrockmoor 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27726 Worpswede	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-bohling.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27749 Andreas Sicherheitstechnik	Tel.: 04221 / 65 85 85	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@andreas-service.de		
Herr Andreas Celik	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Cramerstraße 70	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27749 Delmenhorst	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.andreas-service.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

27777 Tischlerei Gallas GmbH	Tel.: 04222 / 94 24 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@gallas-tischlerei.de		
Herr Dirk Gallas	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppenbühnen Nr. 27	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27777 Ganderkesee	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.gallas-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

27801 Tischlerei Ulrich von Otte	Tel.: 04432 / 343	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@von-otte.com		
Herr Ulrich von Otte	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Großen Ort 12	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27801 Brettorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.von-otte.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28197 Tietjen Holz-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG	Tel.: 0421 / 54 10 66	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tietjen-bremen.de		
Herr Matthias Tietjen	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Woltmershauserstraße 442	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28197 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tietjen-bremen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28199 Tischlerei Holz & Design Michael Vogel	Tel.: 0421 / 37 62 32 6	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-vogel.com		
Herr Michael Vogel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Deich 68	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28199 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-vogel.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28201 Andreas Sicherheitstechnik	Tel.: 0421 / 55 65 64	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@andreas-service.de		
Herr Andreas Celik	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Friedrich-Ebert-Straße 118	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
28201 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.andreas-service.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

28207 Georg Völz GmbH	Tel.: 0421 / 44 44 91	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@voelz-bremen.de		
Herr Jörg Mertsch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hastedter Heerstraße 121	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
28207 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.voelz-bremen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28215 Tischlerei Holz & Design Michael Vogel	Tel.: 0421 / 37 62 32 6	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-vogel.com		
Herr Michael Vogel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Dransfelder Straße 18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28215 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-vogel.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28217 Sicherheitsfachgeschäft Pätsch	Tel.: 0421 / 38 09 42 4	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@paetsch-bremen.de		
Herr Oliver Pätsch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Waller Heerstraße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28217 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.paetsch-bremen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28219 Gläbe Glas & Metalltechnik GmbH	Tel.: 0421 / 35 44 55	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@glaebe.de		
Herr Ronald Specht-Fuhrken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input type="checkbox"/>
Bayernstraße 178A	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
28219 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.glaebe.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28219 Lenderoth Service GmbH	Tel.: 0421 / 39 00 60	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@lenderoth.de		
Herr Daniel Bischoff	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hohweg 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28219 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.lenderoth.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

28237 Tischlerei Torsten Meyer	Tel.: 0174 / 9891169	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tm-der-tischler.de		
Herr Torsten Meyer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hüttenstraße 120	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28237 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tm-der-tischler.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28279 Kemena Tischlerei GmbH	Tel.: 0421 / 87 83 220	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mail@kemena-tischlerei.de		
Herr Frank Dohrmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Borgwardstraße 9	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28279 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.kemena-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28717 Tischlerei Wessling	Tel.: 0421 / 60 19 13	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-wessling.de		
Herr Nils Wessling	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Steinacker 7	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28717 Bremen-Lesum	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-wessling.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28790 Ideencenter Tischlermeister Rost	Tel.: 04209 / 91 47 62	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlermeister-rost.de		
Herr Stefan Rost	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Heidkamp 14j	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28790 Schwanewede	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlermeister-rost.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28816 Handwerkerdienstleistungen Michael Hoffmann	Tel.: 0421 / 89 72 941	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: hoffmannweyhe@web.de		
Herr Michael Hoffmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Samlandstraße 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28816 Stuhr-Brinkum	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

28816 Tischlerei Hinrich Heidmann & Söhne	Tel.: 0421 / 56 75 25 4	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-heidmann.de		
Herr Jörg Heidmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Varreler Landstraße 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
28816 Stuhr-Moordeich	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-heidmann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28832 Tischlerei Rolf Dreyer	Tel.: 04202 / 91 01 96	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei-rolf.dreyer@t-online.de		
Herr Rolf Dreyer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Schleggen 24	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28832 Achim-Uphusen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28832 Konzept Tischlerei Wöhlthjen	Tel.: 04202 / 91 09 58 5	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-woehlthjen.de		
Herr Stephan Wöhlthjen	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Carl-F.-W.-Borgwardstraße 12	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28832 Achim-Uphusen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-woehlthjen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28832 Firma Bindemann	Tel.: 04202 / 52 46 08	24h Notdienst - 0170/2976254	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@firmabindemann.de		
Herr Torsten Bindemann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bremer Straße 93	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28832 Achim	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.firmabindemann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28832 Zeplin Bauelementehandel	Tel.: 0421 / 69 20 74 61	24h Notdienst - 0171/9522323	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: zeplin-bauelementehandel@t-online.de		
Herr Helge Zeplin	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Weserberg 17A	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28832 Achim	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

28844 Tischlerei Ralf Krützfeld	Tel.: 04203 / 48 55	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: ralf.kruetzfeld@web.de		
Herr Ralf Krützfeld	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Bruch 72	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28844 Weyhe-Kirchweyhe	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28857 Tischlerei Steenken GmbH	Tel.: 04242 / 95 99 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@steenken-syke.de		
Herr Frank Steenken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
An der Weide 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28857 Syke	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
www.steenken-syke.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28865 Tischlerei M. Thölken GmbH & Co. KG	Tel.: 04792 / 71 70		<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-thoelken.de		
Herr Markus Thölken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Querreihe 24	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28865 Lilienthal	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
www.tischlerei-thoelken.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28870 Windeler Tischlerei GmbH	Tel.: 04293 / 12 95	24h Notdienst - 0170/7705964	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-windeler.de		
Herr Waldemar Fell	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lilienthaler Straße 38	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28870 Fischerhude	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
www.tischlerei-windeler.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28876 Tischlerei Gerhard Fischer	Tel.: 04207 / 23 24	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: fischer-oyten@t-online.de		
Herr Claus Fischer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Dorfstraße 35	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
28876 Oyten	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
www.fischer-oyten.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

29221 Tischlerei Duwe & Goldschmidt	Tel.: 05141 / 90 82 24	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mail@duwe-goldschmidt.de		
Herr Markus Duwe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Jägerstraße 41	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
29221 Celle	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.duwe-goldschmidt.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

29221 Schlüsseldienst Ottens; Inh. U.Tangermann e.K.	Tel.: 05141 / 24 48 7	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tangermann@schluesseldienst-ottens.de		
Herr Ulrich Tangermann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Blumlage 127	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
29221 Celle	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.schluesseldienst-ottens.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

29320 Tischler Team Lange	Tel.: 05052 / 94 36 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: j.lange@tischlerteam-lange.de		
Herr Julian Lange	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Brandenbusch 22	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
29320 Hermannsburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerteam-lange.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

29355 Tischlermeister Ulrich Lange	Tel.: 05145 / 82 27	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@langetischlerei.de		
Herr Ulrich Lange	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ahnsbecker Straße 41	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
29355 Beedenbostel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.langetischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

29364 Tischlerei Uhde	Tel.: 05082 / 83 89 00 8	24h Notdienst - 0177/4922533	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischleruhde.de		
Herr Falco Uhde	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Heese 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
29364 Hohnebostel-Langlingen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischleruhde.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

29525 Firma Bernd Kopp	Tel.: 0581 / 90 37 0	24h Notdienst - 0171/7510894	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@kopp-uelzen.de		
Herr Reiner Seidel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Funkturm 14	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
29525 Uelzen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.kopp-uelzen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

29525 Glaserei Ernst Neumann, Inh. T.Neumann	Tel.: 0581 / 51 02	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@glas-neumann.de		
Herr Thomas Neumann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schmiedestraße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
29525 Uelzen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.glas-neumann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

29549 Bau-u. Möbeltischlerei Möbel Reck	Tel.: 05821 / 41 03 1	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@moebel-reck.de		
Herr Achim Hahmeyer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Krummer Arm 5 + 9	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
29549 Bad Bevensen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.moebel-reck.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

29553 Tischlerei Schoop GmbH	Tel.: 05823 / 95 39 31 1	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-schoop.de		
Herr Jens Friedmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ebstorfer Straße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
29553 Bienenbüttel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-schoop.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

29614 Tischlerei W.Fiß; Inh. Arne Lütjens e.K.	Tel.: 05191 / 12 6 99	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-fiss.de		
Herr Arne Lütjens	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Güterbahnhof 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
29614 Soltau	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-fiss.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

29643	Bau- u. Möbeltischlerei Stephan Haake	Tel.: 05195 / 98 68	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischler-haake.de		
	Herr Stephan Haake	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Gilmerdingen 43	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	29643 Neuenkirchen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.tischler-haake.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

29690	Tischlerei Pörzgen GmbH	Tel.: 05071 / 91 35 20	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-poerzgen.de		
	Herr Jens Pörzgen	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Rodewalder Straße 31	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	29690 Gilten-Nienhagen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.tischlerei-poerzgen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

29699	Tischlerei Röders	Tel.: 05161 / 48 59 890	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-roeders.de		
	Herr Richard Röders	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Am Gutshof 23 B	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	29699 Bomlitz	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.tischlerei-roeders.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30159	Kühn Sicherheit GmbH "Haus f. Sicherheit"	Tel.: 0511 / 32 18 20	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: s.kuehn@kuehn-sicherheit.de		
	Herr Stefan Kühn	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Osterstraße 28	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	30159 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.kuehn-sicherheit.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30161	Jörg Deterding GmbH & Co. KG	Tel.: 0511 / 38 80 00 9	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: joerg.deterding@t-online.de		
	Herr Jörg Deterding	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dessauerstraße 16	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	30161 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.deterding-sicherheitstechnik.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

30161 Glas Service - Wustrow GmbH	Tel.: 0511 / 34 33 33	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: zentrale@glas-service-wustrow.de		
Herr Marcel Wustrow	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hamburger Allee 34	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30161 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.glas-service-wustrow.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30171 Wiedemann Sicherheitsbeschläge GmbH	Tel.: 0511 / 70 89 70	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: buhl@wiedemann-sicherheit.de		
Herr Klaus Buhl	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schlägerstraße 6	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30171 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.wiedemann-sicherheit.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30177 Eduard Rottmüller Holzbau GmbH	Tel.: 0511 / 66 04 53	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: holzbau@eduard-rottmueller.de		
Herr Georg Porscha	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Mengendamms 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30177 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.eduard-rottmueller.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30179 Tischlerei Kaiser + Gent GmbH & Co.KG	Tel.: 0511 / 26 09 00 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@kaiser-gent.de		
Herr Peter Gent	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ikarusallee 8b	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30179 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.kaiser-gent.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30179 Tischlermeister Hans-Jürgen Käsler	Tel.: 0511 / 16 21 55 2	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: kaesler2@arcor.de		
Herr Hans-Jürgen Käsler	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Altmarkhof 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30179 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

30455 Klauenberg GmbH - Bau-u. Möbeltischlerei	Tel.: 0511 / 49 90 49	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-klauenberg.de		
Herr Jörg Körper	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Fränkische Straße 24	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30455 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-klauenberg.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30457 Glaserei Kleefeld	Tel.: 0511 / 55 93 13	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: glaser-jokiell@arcor.de		
Herr Sandro Jokiel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Deveser Straße 26	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30457 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.glaserei-kleefeld.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30519 Tischlerei Schenke GmbH	Tel.: 0511 / 86 30 01	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei-schenke@web.de		
Herr Jürgen Fiene	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Völgerstraße 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30519 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-schenke.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30539 Tischlerei Volker Wedel	Tel.: 0511 / 51 37 28	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: volker.wedel@t-online.de		
Herr Jörg Janas	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Niederfeldstraße 9	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30539 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30625 Heinrich Ernst GmbH	Tel.: 0511 / 55 60 25	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@heinrich-ernst-metallbau.de		
Herr Jörg Strohschein	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Kleestraße 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30625 Hannover	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.heinrich-ernst-metallbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

30823 Bau-u. Möbeltischlerei Rainer Finke	Tel.: 05137 / 78 76 6	24h Notdienst - 0177/7876600	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: rainer@tischler-finke.de		
Herr Rainer Finke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Feldstraße 21	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30823 Garbsen-Havelse	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischler-finke.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30823 ASS - Alarm-, Schließ- u. Sicherheitstechnik	Tel.: 05137 / 12 18 81	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: Ass-Glinka@t-online.de		
Herr Hans-Jörg Glinka	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hebbelstraße 6	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30823 Garbsen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30823 Gliese Rollladen- und Jalousiebau	Tel.: 05137 / 9 83 42 66	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: service@m-gliese.de		
Herr Maik Gliese	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hannoversche Straße 9	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30823 Garbsen-Havelse	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.hannover-sonnenschutz.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30827 Jörg Deterding GmbH & Co. KG	Tel.: 05131 / 77 05	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: joerg.deterding@t-online.de		
Herr Jörg Deterding	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Rehwinkel 18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30827 Garbsen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.deterding-sicherheitstechnik.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30827 U. Wagenknecht GmbH	Tel.: 05131 / 68 89	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@isolier-klinker.de		
Herr Matthias Partsch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Dieselstraße 25	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30827 Garbsen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.isolier-klinker.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

30851	Günter Ernsthäuser Sicherheitstechnik	Tel.: 0511 / 74 30 30 30	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@ernsthaeuser.de		
	Herr Martin Domres	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Walsroder Straße 26	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	30851 Langenhagen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.gesicherheit.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30880	Lakatos Montagen	Tel.: 0172 / 20 77 222	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: krisztian.lakatos@gmx.de		
	Herr Krisztian Lakatos	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Wülferoder Straße 27	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	30880 Laatzen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.lakatos-montagen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30890	Tischlerei Matthias Warneke	Tel.: 05035 / 92 02 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-warneke.de		
	Herr Matthias Warneke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Am Deichfeld 27	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	30890 Barsinghausen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.tischlerei-warneke.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30890	Glaserei Hintze GmbH	Tel.: 05105 / 40 41	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hintzeglas.de		
	Herr Martin Gaedicke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Reihekamp 14b	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	30890 Barsinghausen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.hintzeglas.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30890	Tischlerei Fred Langer GmbH	Tel.: 05105 / 77 99 10	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@langer-fensterbau.de		
	Herr Fred Langer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Bunsenstraße 24	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	30890 Barsinghausen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.langer-fensterbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

30900 Knoke Bau- und Möbeltischlerei	Tel.: 05130 / 87 38	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei-knoke@t-online.de		
Herr Hartmut Knoke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Burgwedeler Straße 14	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30900 Wedemark	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-knoke.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30900 secutimetec GmbH	Tel.: 05130 / 60 93 90	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: office@secutimetec.de		
Herr Oliver König	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Walsroder Straße 24-26	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30900 Wedemark	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.secutimetec.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30900 Tischlerei Daberkow - Innenausbau	Tel.: 05130 / 21 23	24h Notdienst - 0170/2829307	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: innenausbau-daberkow@t-online.de		
Herr Jürgen Daberkow	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Brelinger Straße 42a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30900 Wedemark	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-daberkow.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30900 Finke & Hemme GbR - Holz mit Sicherheit	Tel.: 05130 / 97 44 107	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@holzmitsicherheit.de		
Herr Dirk Finke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Industriestraße 20	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30900 Wedemark	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.holzmitsicherheit.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30900 Tischlerei Dein Freund	Tel.: 05130 / 37 38 39	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@deinfreund.de		
Herr Jürgen Viezens	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Werner-von-Negenborn-Straße 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30900 Wedemark	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.deinfreund.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

30900 Holzwerkstatt Heinz-Werner Kohne	Tel.: 05130 / 40 665	Mobil - 0175 / 743 11 38	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mail@holzwerkstatt-kohne.de		
Herr Heinz-Werner Kohne	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Plumhofer Straße 53 d	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30900 Wedemark	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.holzwerkstatt-kohne.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30900 Handwerk Meitze	Tel.: 0162 / 62 41 603	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: r.lammers@handwerk-meitze.de		
Herr Ralf Lammers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Dorfstraße 38a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30900 Wedemark	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30916 GfG-mbH - Tischlermeisterbetrieb	Tel.: 0511 / 61 51 82 7	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: gfg-baelemente@t-online.de		
Herr Michael Warnke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hannoversche Straße 48	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30916 Isernhagen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.gfg-baelemente.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30926 Strube Schloß- und Sicherheitstechnik	Tel.: 05137 / 23 83	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@strube24.de		
Herr Detlef Mosa	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Leinestraße 7	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30926 Seelze	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.strube24.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30938 City Schlüsseldienst; Inh. Michael Gerber	Tel.: 05139 / 48 12	24h Notdienst - 0173/6272482	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: schluesseldienst-gerber@t-online.de		
Herr Klaus Verseck	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Mitteldorf 15	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30938 Burgwedel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.schluesseldienst-gerber.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

30938 fr-sicherheitssysteme Gmbh	Tel.: 05139 / 69 70 75 0	24h Notdienst - 05139/6970777	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@frs-gmbh.de		
Herr Uwe Rogge	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Neuwarmbüchener Straße 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30938 Burgwedel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.frs-gmbh.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30938 secutimetec GmbH	Tel.: 05139 / 89 67 67	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: office@secutimetec.de		
Herr Daniel Iwohn	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Von-Alten-Straße 13	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
30938 Burgwedel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.secutimetec.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30938 Tischlermeister G. Kuhls; Inh. A. Hahne	Tel.: 05135 / 723	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: kuhls-fuhrberg@web.de		
Frau Annette Hahne	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Celler Straße 14	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30938 Burgwedel-Fuhrberg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30952 Tischlerei Fritz Ahrberg	Tel.: 05109 / 23 64	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: ahrberg.fritz@freenet.de		
Herr Fritz Ahrberg	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Humboldtstraße 12	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30952 Ronnenberg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

30966 Tischlerei Hennig	Tel.: 05101 / 45 25	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlereihennig@web.de		
Herr Klaus Hennig	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Heinrich-Hoffmann-Weg 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30966 Hemmingen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlereihennig.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

30974 Tischlerei Interlignum	Tel.: 05109 / 56 30 555	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: kontakt@interlignum.de		
Herr Ulrich Meier-Leko	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Brink 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30974 Wennigsen-Bredenbeck	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.interlignum.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30989 ROHDE GmbH Fensterbau	Tel.: 05108 / 92 99 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@rohde-fensterbau.de		
Herr Friedrich Rohde	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ronnenberger Straße 29	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30989 Gehrden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.rohde-fensterbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

30989 Fensterbau Rolf Seidensticker GmbH	Tel.: 05108 / 91 51 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fensterbau-seidensticker.de		
Herr Marc Seidensticker	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ronnenberger Straße 21	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
30989 Gehrden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.fensterbau-seidensticker.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31020 Günther Wecke GmbH	Tel.: 05186 / 492	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mail@wecke.info		
Herr Oliver Wecke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lange Straße 27	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31020 Salzhemmendorf-Thüste	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.wecke.info</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31134 Kühn Sicherheit GmbH "Haus f. Sicherheit"	Tel.: 05121 / 38 33 3	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: s.kuehn@kuehn-sicherheit.de		
Herr Stefan Kühn	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Osterstraße 40	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31134 Hildesheim	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.kuehn-sicherheit.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

31135 Klimmwood GmbH - Türenfabrikation	Tel.: 05121 / 55 12 2	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@klimmt-tueren.de		
Herr Nicolas Klimmt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input type="checkbox"/>
Bavenstedter Straße 97	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
31135 Hildesheim	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.klimmt-tueren.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31157 Maik Othmer - Haustürstudio u. Tischlerei	Tel.: 05066 / 90 26 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-othmer.de		
Herr Reinhold Pils	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bäckerstraße 3a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31157 Sarstedt-Hotteln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-othmer.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31180 Evers Fenster und Türen GmbH	Tel.: 05121 / 99 91 600	24h Notdienst - 0162/3323604	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@evers-fenster-tueren.de		
Herr Christopher Gärtner	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bahnhofstraße 25	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
31180 Emmerke	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.evers-fenster-tueren.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31199 Hegewald Holzdesign GmbH & Co. KG	Tel.: 05121 / 69 62 90	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tb@hegewald-holzdesign.de		
Herr Thomas Busch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Broyhansweg 26	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31199 Diekholzen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.hegewald-holzdesign.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31226 Glaserei Nitsch	Tel.: 05171 / 29 79 59 9	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: nitsch@glaserei-nitsch.de		
Herr Stephan Nitsch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schöneberger Straße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31226 Peine-Schwicheldt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.glaserei-nitsch.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

31226 Tischlerei Klages GmbH & Co. KG	Tel.: 05171 / 59 95 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei.klages@htp-tel.de		
Herr Maik Franzke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Werner-Nordmeyer-Straße 14	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31226 Peine	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-klages.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31234 Tischlerei Abraham GmbH	Tel.: 05176 / 81 55	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-abraham.de		
Herr Philipp Rogoll	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Torfstich 10-12	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31234 Edemissen-Alvesse	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-abraham.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31246 Tischlerei Helmut Grote	Tel.: 05172 / 35 83	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@grote-tischlerei.de		
Herr Oliver Grote	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Kirchstraße 11-13	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31246 Ilsede-Oberg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.grote-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31249 Tischlerei Jörg Köneke	Tel.: 05128 / 647	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei-koeneke@t-online.de		
Herr Jörg Köneke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Angerweg 18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31249 Hohenhameln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31275 Tischlerei Friedrich-Wilhelm Behre	Tel.: 05132 / 56 65 6	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: fwbehre@t-online.de		
Herr Friedrich-Wilhelm Behre	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Germaniastraße 3c	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
31275 Lehrte	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

31275 Tischlerei Ingo Hofmann	Tel.: 05132 / 57 46 7	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-hofmann.de		
Herr Ingo Hofmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Industriestraße 51	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31275 Lehrte	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-hofmann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31275 Tischlerei MGW - Meier-Grünhagen & Wilke GbR	Tel.: 05132 / 94 57 80	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-mgw.de		
Herr Jörg Meier-Grünhagen	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Backhausstraße 26	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31275 Lehrte-Ahlten	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-mgw.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31275 SiTelServices GmbH	Tel.: 05175 / 77 15 100	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sitel-services.de		
Herr Matthias Franke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Buchenberg 27	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31275 Lehrte - Arpke	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.sitel-services.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31275 Tischlerei Roland Kempf GmbH	Tel.: 05132 / 58 85 40	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@lieblingstischler.de		
Herr Roland Kempf	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Backhausstraße 32	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31275 Lehrte - Ahlten	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.lieblingstischler.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31275 Tischlerei Alexander Schlegel	Tel.: 0162 / 910 23 34	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: a.s@tischler-schlegel.de		
Herr Alexander Schlegel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Knüppelsdorfer Weg 13d	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
31275 Lehrte - Arpke	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischler-schlegel.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

31303 Otto Raguse GmbH - Werkstat f. Holzarbeit	Tel.: 05136 / 54 77	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: RaguseGmbH@htp-tel.de		
Herr Björn Raguse	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Burgdorfer Straße 46	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31303 Burgdorf - Otze	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.otto-raguse.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31303 Hoffmeister Glasbau GmbH	Tel.: 05136 / 75 61	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: glaseri@glasfeuerwehr.de		
Herr Gerrit Hoffmeister	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lohgerberstraße 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31303 Burgdorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.glasfeuerwehr.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31319 Tischlerei Michael Dohrs	Tel.: 05138 / 93 76	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mdohrs@htp-tel.de		
Herr Michael Dohrs	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Benzweg 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31319 Sehnde	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31515 Leiffemann GmbH&Co.KG - Tischlerei&Glaserei	Tel.: 05031 / 73 53 5	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@leiffemann.de		
Herr Carsten Leiffemann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lise-Meitner-Straße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31515 Wunstorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.leiffemann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31535 Helmut Müller GmbH	Tel.: 05032 / 71 70	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei@muellerneustadt.de		
Herr Olaf Müller	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Wunstorfer Straße 161	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31535 Neustadt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-mueller-neustadt.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

31542 Legien Schlüssel- und Sicherheitstechnik	Tel.: 05723 / 75 90 9	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@legien-sicherheitstechnik.de		
Herr Mike Legien	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptstraße 46	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
31542 Bad Nenndorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.legien-sicherheitstechnik.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31547 Tischlermeister Werner Engelke	Tel.: 05037 / 26 25	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-engelke.de		
Herr Werner Engelke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Düsseldorferstraße 11	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31547 Rehburg-Loccum	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-engelke.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31582 Tischlerei Winkelmann	Tel.: 05021 / 16 30 1	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-winkelmann.de		
Herr Frank Waßmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Fortsweg 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31582 Nienburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-winkelmann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31582 AKS Schlüsselzentrale Nienburg GmbH	Tel.: 05021 / 41 31	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@aks-nienburg.de		
Herr Andreas Kalusche	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lange Straße 35	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31582 Nienburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.aks-nienburg.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31613 Tischlerei Michael Schlemmermeyer	Tel.: 05022 / 94 48 77	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlermeister-michel.de		
Herr Michael Schlemmermeyer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Blenhorster Straße 219	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31613 Wietzen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlermeister-michel.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

31626 Sievers & Söhne GmbH	Tel.: 05024 / 9 80 70	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sievers-fenster.de		
Herr Michael Sievers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input type="checkbox"/>
Schwarze Straße 34	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31626 Haßbergen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.sievers-fenster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31688 Gröger Betriebs GmbH "Das Sicherheitshaus"	Tel.: 05721 / 24 24	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@groeger-das-sicherheitshaus.de		
Herr Frank Gröger	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schnatwinkel 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31688 Nienstadt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.groeger-das-sicherheitshaus.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31737 Tischlerei Hoppe	Tel.: 05751 / 62 36	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-hoppe.de		
Herr Jürgen Hoppe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hindenburgstraße 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31737 Rinteln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-hoppe.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31737 Friedrich Niemeyer GmbH & Co. KG	Tel.: 05751 / 17 94 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@eisen-niemeyer.de		
Frau Gudrun Eckert	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bahnhofstraße 10 + 13	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
31737 Rinteln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.eisen-niemeyer.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31737 Tischlerei Albrecht GmbH	Tel.: 05751 / 23 42	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-albrecht.de		
Herr Peter Albrecht	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Röntgenstraße 19	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31737 Rinteln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-albrecht.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

31785 Jürgens Tischlerei GmbH	Tel.: 05151 / 13 00 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@juergens-holztechnik.de		
Herr Maik Jürgens	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Frettholz 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31785 Hameln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.juergens-holztechnik.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31785 Töbel Sicherheitstechnik KG	Tel.: 05151 / 57 57 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@toebel.de		
Herr Jan Töbel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bahnhofstraße 13	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31785 Hameln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.toebel.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

31789 Tischlerei M. Deppe GmbH	Tel.: 05151 / 65 53 8	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: michael.deppe@deppe-tischlerei.de		
Herr Michael Deppe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Werkstraße 14a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31789 Hameln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.deppe-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31789 Tischlerei Schmedeke GmbH & Co. KG	Tel.: 05151 / 12 69 4	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-schmedeke.de		
Herr Cord Schmedeke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hagenohsener Straße 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31789 Hameln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-schmedeke.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31789 MBD Tischlerei u. Handels GmbH	Tel.: 05151 / 93 240	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@mbd.de		
Herr Christian Behr	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Carl-Wilhelm-Niemeyer-Straße 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
31789 Hameln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.mbd.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

31812 Tischlerei M. Deppe GmbH	Tel.: 05281 / 96 17 55	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: michael.deppe@deppe-tischlerei.de		
Herr Michael Deppe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Pyrmonter Straße 41	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31812 Bad Pyrmont	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.deppe-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31832 Tischlerei Scholz & Pistorius	Tel.: 05041 / 26 68	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@scholz-pistorius.de		
Herr Michael Förster	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Philipp-Reis-Straße 28	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
31832 Springe-Deister	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.scholz-pistorius.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

31848 Tischlermeister Stephan Schrammar	Tel.: 05042 / 91 30 17	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: Schrammar@t-online.de		
Herr Stephan Schrammar	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Heißenweg 11	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
31848 Bad Münder	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-schrammar.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

32423 Tischlermeister Olaf Wegener	Tel.: 0571 / 97 23 59 33	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-olaf-wegener.de		
Herr Olaf Wegener	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Brühlstraße 24	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
32423 Minden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-olaf-wegener.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

32427 Barduhn Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG	Tel.: 0571 / 26 46 6	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@barduhn-minden.de		
Herr Oliver Ast	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ringstraße 83	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
32427 Minden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.barduhn-minden.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

32549	Körtner Sicherheitstechnik GmbH	Tel.: 05731 / 79 500	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@koertner-sicherheitstechnik.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Michael Heimke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input type="checkbox"/>
	Hinter´m Gradierwerk 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	32549 Bad Oeynhausen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.koertner-sicherheit.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

34355	Muraro Fenster & Bauelemente GmbH	Tel.: 05543 / 31 44	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@muraro-fensterbau.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Frank Wolfram	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Untere Dorfstraße 6	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	34355 Staufenberg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.muraro-fensterbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37073	Wiese Schlüssel u. Sicherheitssysteme GmbH	Tel.: 0551 / 41 18 8	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@wiese-sicherheitssysteme.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Gerald Wiese	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Düstere Straße 12	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	37073 Göttingen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.wiese-sicherheitssysteme.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

37079	Bauelemente Meyer	Tel.: 0551 / 50 53 76 6	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@bauelemente-meyer.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Thomas Meyer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Unterm Hagen 19	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	37079 Göttingen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.bauelemente-meyer.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37083	Lipphardt Metallbau GmbH & Co. KG	Tel.: 0551 / 77 77 7	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@lipphardt-metallbau.de		<input checked="" type="checkbox"/>
	Herr Frank Lipphardt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Benzstraße 2b	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	37083 Göttingen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.lipphardt-metallbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

37083 Tischlerei Ludwig Witthuhn <small>GmbH&Co.KG</small>	Tel.: 0551 / 71 79 7	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei.witthuhn@t-online.de		
Herr Jürgen Witthuhn	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Benzstraße 2a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
37083 Göttingen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-witthuhn.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37127 Tischlerei Steffen, <small>Inh. Sven Stichtenoth e.K.</small>	Tel.: 05502 / 34 14	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@stichtenoth.de		
Herr Sven Stichtenoth	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Gerlandstraße 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
37127 Dransfeld	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.stichtenoth.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37139 Tischlerei und Bauelemente Hoffmann	Tel.: 05506 / 97 22 2	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-hoffmann.eu		
Herr Martin Hoffmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Trift 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
37139 Barterode	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-hoffmann.eu</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

37154 Bau- u. Möbeltischlerei Thomas Frieling	Tel.: 05551 / 54 89 8	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: thomas.frieling@t-online.de		
Herr Thomas Frieling	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Tönnieskamp 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
37154 Northeim	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37154 Haus für Sicherheit- <small>Deppe Sicherheitstechnik</small>	Tel.: 05551 / 91 20 50	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sicherheitstechnik-deppe.de		
Herr Friedhelm Deppe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Mühlenstraße 29	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
37154 Northeim	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.sicherheitstechnik-deppe.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

37154 Glaserei Münscher	Tel.: 05551 / 63 123	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@glaserei-muenscher.de		
Herr Stefan Münscher	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
In der Worth 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
37154 Northeim-Hammenstedt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.glaserei-muenscher.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37197 Tischlerei D. Reinholz	Tel.: 05584 / 517	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-reinholz.de		
Herr Dirk Reinholz	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Rotenbergstraße 7	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
37197 Hattorf am Harz	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-reinholz.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

37197 DTA-Deppe Technischer Anlagenservice&Metallbau	Tel.: 05584 / 23 47	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@deppe-metallbau.de		
Herr Friedhelm Deppe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Steinweg 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
37197 Hattorf am Harz	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.deppe-metallbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37441 Kielholz Sicherheitsfachgeschäft	Tel.: 05523 / 21 22	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: kielholz@t-online.de		
Herr Andreas Kielholz	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Markstraße 24	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
37441 Bad Sachsa	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.kielholz.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

37520 Haus für Sicherheit - Ulrike Rauch e.K.	Tel.: 05522 / 50 22 55	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: osterode@haus-fuer-sicherheit.de		
Herr Steffen Rauch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Katzensteiner Straße 120	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
37520 Osterode	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.hfs-osterode.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

37574 Tischlermeister Andreas Hesse	Tel.: 05561 / 31 99 59 1	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlermeister-hesse.de		
Herr Andreas Hesse	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hullerser Landstraße 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
37574 Einbeck	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlermeister-hesse.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37581 Tischlerei G. Papenberg GmbH	Tel.: 05382 / 25 22	24h Notdienst - 0173/5456140	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-papenberg.de		
Herr Heinrich Hohls	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Neue Straße 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
37581 Bad Gandersheim	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-papenberg.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

37627 HOMBURG Bauelemente GmbH	Tel.: 05532 / 98 37 80	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@homburggmbh.de		
Herr Christian Czaykowsky	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Neue Straße 8a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
37627 Stadtoldendorf.de	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.homburggmbh.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

37627 Walter Keitel - Die Tischlermeister GmbH	Tel.: 05534 / 35 06	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-keitel.de		
Herr Stefan Stübig	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Linnenplan 2a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
37627 Lenne	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-keitel.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38100 Priesmeier Sicherheit Systeme GmbH	Tel.: 0531 / 24 39 90	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tresorspezialist.de		
Herr Stefan Priesmeier	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lange Straße 38	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
38100 Braunschweig	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tresorspezialist.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

38102	HSBOY Sicherheitstechnik-Hyss & Schubert	Tel.: 0531 / 79 90 90	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hsboy.de		
	Herr Rene´ Hyss	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Altewiekring 37a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	38102 Braunschweig	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	www.hsboy.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38102	Sicherheitsfachgeschäft Oppermann	Tel.: 0531 / 79 72 62	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@schluesseldienst-oppermann.de		
	Herr Frank Schröder	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Helmstedter Straße 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	38102 Braunschweig	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	www.schluesseldienst-oppermann.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38112	HL - Torbau Lawniczak GmbH	Tel.: 0531 / 50 25 26	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hl-torbau.de		
	Herr Florian Lawniczak	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Pillmannstraße 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	38112 Braunschweig	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	www.hl-torbau.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38112	Elektro Köberl Sicherheitstechnik	Tel.: 0531 / 23 17 93 2	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@elektrokoeberl.de		
	Herr Oliver Köberl	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Pfälzerstraße 62	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	38112 Braunschweig	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	www.schutz38.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38114	Brosch - Haustür Manufaktur	Tel.: 0531 / 12 99 780	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fenster-brosch.de		
	Herr Christian Brosch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Hinter dem Turme 9	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	38114 Braunschweig	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	www.fenster-brosch.de	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

38126 Tischlerei Stövesandt GmbH	Tel.: 0531 / 23 23 23	24h Notdienst -	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlereistoevesandt.de		
Herr Ingo Franke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Vorlingskamp 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38126 Braunschweig	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlereistoevesandt.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38165 Fischer3S - Sicherheit-Schutz-Systeme	Tel.: 05308 / 96 19 29 6	24h Notdienst - 0151 / 19 50 29 00	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fischer3s.de		
Herr Ingo Fischer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Neue Reihe 10	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38165 Lehre	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.fischer3s.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38176 Hinze Fenster & Türen GmbH	Tel.: 05303 / 27 21	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hinze-fenster.de		
Herr Frank Hinze	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hoher Hof 11	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
38176 Wendeburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.hinze-fenster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38226 Glaserei Horn	Tel.: 05341 / 48 48 8	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: glaserei-horn@t-online.de		
Herr Uwe Horn	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Marienbruchstraße 78	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38226 Salzgitter	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.glaserei-horn.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38259 Bau- u. Möbeltischlerei Thomas Hirte	Tel.: 05341 / 91 24 3	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mail@tischlerei-hirte.de		
Herr Thomas Hirte	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Zollhausstraße 7	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38259 Salzgitter	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-hirte.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

38259 Charles Döscher GmbH	Tel.: 05341 / 81 89 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: pm@doescher-fenster.de		
Herr Peter Musmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Dieselstraße 7	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38259 Salzgitter-Bad	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.doescher-fenster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38302 arbor Tischlerei Wolfenbüttel GmbH	Tel.: 05331 / 40 04 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@arbor-wf.de		
Herr Wolfgang Weigelt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schweigerstraße 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38302 Wolfenbüttel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.arbor-wf.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38304 Tischlerei SNT GmbH	Tel.: 05331 / 98 45 70	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-snt.de		
Herr Stephan Niehoff	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Rehmanager 18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38304 Wolfenbüttel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-snt.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38312 H.W. Cordes, Inh. Markus Cordes	Tel.: 05337 / 10 96	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@cordes-rolladen.de		
Herr Markus Cordes	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schulstraße 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38312 Dorstadt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.cordes-rolladen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38350 Schlosserei Franke	Tel.: 05351 / 23 94	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: schlosserei.franke@t-online.de		
Herr Michael Franke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Beek 1a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
38350 Helmstedt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

38350 HSBOY Sicherheitstechnik-Hyss & Schubert	Tel.: 05351 / 39 91 07 5	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hsboy.de		
Herr Rene´ Hyss	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Roßstraße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38350 Helmstedt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.hsboy.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38350 remotis Schadenbeseitigung	Tel.: 05351 / 53 49 75 1	24h Notdienst - 0152 / 53 70 83 40	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@remotis.de		
Herr Hans-Joachim Brandtstätter	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptstraße 57	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38350 Helmstedt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.remotis.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38440 LEGE Sicherheitstechnik GmbH	Tel.: 05361 / 16 63 6	24h Notdienst - 0172 / 54 69 84 0	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: webmaster@einbruchschutz.de		
Herr Volker Gey	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schachtweg 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
38440 Wolfsburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.einbruchschutz.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38442 Firma Artur Taube; Inh.Herbert Holweg e.K.	Tel.: 05362 / 30 35	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: Fa.A-Taube@t-online.de		
Herr Herbert Holweg	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ehmer Straße 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
38442 Wolfsburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38442 König Glas + Fensterbau	Tel.: 05362 / 45 95	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@koenig-glasbau.de		
Herr Klaus-Dieter König	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input type="checkbox"/>
Am Spieker 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
38442 Wolfsburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.koenig-glasbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

38446	B.Taube Sicherheitstechnik; Inh.Klaus Peters	Tel.: 05361 / 52 34 5	24h Notdienst - 0171 / 53 12 88 0	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@taube-sicherheitstechnik.de		
	Herr Klaus Peters	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Dieselstraße 23	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
	38446 Wolfsburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	<u>www.taube-sicherheitstechnik.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38448	Tischlerei HvM GbR	Tel.: 05363 / 70 87 70	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-hvm.de		
	Herr Geert van Munster	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Max-von-Laue-Weg 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	38448 Wolfsburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
		Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38448	Schlüsseldienst Strecker Vorsfelde	Tel.: 05363 / 20 77 8	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@strecker.biz		
	Herr Sascha Braune	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Meinstraße 104	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	38448 Wolfsburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
		Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38458	Tischlerei Meyer & Comp. GmbH & Co. KG	Tel.: 05364 / 96 68 94	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: kontakt@meycomp.de		
	Herr Roland Hage	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Steinbruchstraße 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	38458 Velpke	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>www.meycomp.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38518	Tischlerei Matthias Herbst	Tel.: 05371 / 13 05 5	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ)	Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei.herbst@freenet.de		
	Herr Matthias Herbst	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
	Hugo-Junkers-Straße 9	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
	38518 Gifhorn	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
		Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

38527 Tischlerei Hildebrandt GmbH	Tel.: 05304 / 90 14 81	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlereihildebrandt.de		
Herr Mathias Hildebrandt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Im Oberdorf 21	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38527 Meine-Abbesbüttel	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlereihildebrandt.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

38640 Tischlerei Schnevoigt GmbH	Tel.: 05321 / 23 69 8	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mail@schnevoigt.de		
Herr Alexander Waack	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Glockengießerstraße 36	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38640 Goslar	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.schnevoigt.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38640 SiTelServices GmbH	Tel.: 05321 / 30 63 67	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sitel-services.de		
Herr Matthias Franke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Mauerstraße 69a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38640 Goslar	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.sitel-services.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38723 Tischlermeister Müller	Tel.: 05381 / 91 79 150	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mueller@tischlerei-kirchberg.de		
Herr Nils Müller	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Kapellenbrink 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
38723 Seesen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-kirchberg.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38820 Baller-Bauelemente	Tel.: 03941 / 26 16 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@baller-bauelemente.de		
Herr Tobias Baller	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Franz-Mehring-Straße 14	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38820 Halberstadt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.baller-bauelemente.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

48336 Tischlermeister Theo Wördemann	Tel.: 05426 / 80 72 61	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@woerdemann-sv.de		
Herr Theo Wördemann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Militer Straße 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
48336 Sassenberg-Füchtorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.woerdemann-sv.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

48455 Tischlerei Weckenbrock GmbH & Co. KG	Tel.: 05922 / 98 55 0	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@weckenbrock.com		
Herr Heiko Weckenbrock	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Daimlerstraße 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
48455 Bad Bentheim	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.weckenbrock.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49082 Herkenhoff GmbH	Tel.: 0541 / 95 90 20	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@herkenhoff.de		
Herr Heinrich Herkenhoff	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Industriestraße 9-12	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49082 Osnabrück	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.herkenhoff.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49082 MB Metallbau U. Höfelmeyer GmbH	Tel.: 0541 / 99 86 79 3	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@mb-hoefelmeyer.de		
Herr Volker van Ringe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Industriestraße 32	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49082 Osnabrück	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.mb-hoefelmeyer.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49086 Tischlerei Düsing GmbH	Tel.: 0541 / 38 56 17	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: werner.duesing@osnanet.de		
Herr Werner Düsing	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lothar-Schoeller-Straße 21	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49086 Osnabrück	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-duesing.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

49143 Pieper Metallbau GmbH & Co. KG	Tel.: 05402 / 44 65	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@pieper-metallbau.de		
Herr Fritz Pieper	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Mindener Straße 68	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49143 Bissendorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.pieper-metallbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49170 Andre Altenhoff Türen- und Fenstertechnik	Tel.: 05401 / 94 83	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@altenhoff-tueren.de		
Herr Manfred Altenhoff	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bergstraße 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
49170 Hagen a. T.W.	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.altenhoff-tueren.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49179 Tischlerei Vielstädte	Tel.: 05473 / 85 92	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@vielstaedte.de		
Herr Matthias Vielstädte	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Leckerstraße 16	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49179 Ostercappeln	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.vielstaedte.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49219 Tischlerei Riese	Tel.: 05426 / 33 28	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-riese.de		
Herr Burkhardt Riese	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Münsterstraße 40	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
49219 Glandorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-riese.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49324 Tischlerei Siebert	Tel.: 05422 / 82 24	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-siebert.de		
Herr Dirk Siebert	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hellortsweg 17	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49324 Melle	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-siebert.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

49326 Tischlerei Franz Hehemann	Tel.: 05409 / 14 40	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-hehemann.de		
Herr Franz Hehemann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Dratumer Straße 23	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49326 Melle	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-hehemann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49377 Wessel Stahl- u. Metallbau GmbH	Tel.: 04441 / 22 88	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@wessel-metallbau.de		
Herr Michael Mönning	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Münsterstraße 73	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49377 Vechta	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.wessel-metallbau.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49401 Tischlerei Bergmann GmbH	Tel.: 05491 / 77 48	24h Notdienst - 0172/5669550	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@bergmann-tischlerei.de		
Herr Markus Bergmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptstraße 43	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49401 Damme-Rüschendorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.bergmann-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49401 Tischlerei Josef Kl. Trimpe	Tel.: 05491 / 57 14 8	24h Notdienst - 0152/08965162	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: josef.trimpe@gmail.com		
Herr Josef Kl. Trimpe	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hufeisenstraße 26	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49401 Damme	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-trimpe.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49413 Bosse GmbH & Co. KG	Tel.: 04443 / 24 08	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@rolladen-bosse.de		
Herr Willi Bosse	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Friedenstraße 13	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
49413 Dinklage	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.rolladen-bosse.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

49429 Tischlermeister Eduard Müller	Tel.: 04445 / 76 01	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlermeister.mueller@ewetel.net		
Herr Eduard Müller	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Wiesenweg 20	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49429 Visbek	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49439 Tischlerei Stephan Ankert	Tel.: 05492 / 92 73 73	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@einfach-nachruesten.de		
Herr Stephan Ankert	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Pastor-Vahlending-Straße 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49439 Steinfeld-Mühlen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.einfach-nachruesten.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49504 Kötter + Siefker GmbH & Co. KG	Tel.: 0541 / 91 88 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@ks-info.com		
Herr Christoph Elseberg	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hansastraße 15-17	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49504 Lotte	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.ks-info.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49565 Tischlerei Holtze	Tel.: 05468 / 63 00	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: rene.holtze@t-online.de		
Herr Rene Holtze	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Schleptruper Strang 30	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49565 Bramsche	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-holtze.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49586 Tischlerei Martin Wilke	Tel.: 05465 / 557	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-wilke.de		
Herr Martin Wilke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Fürstenauer Damm 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49586 Neuenkirchen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-wilke.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

49597 Tischlerei Rainer Eckelmann	Tel.: 05464 / 35 27	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-eckelmann.de		
Herr Rainer Eckelmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Sögelner Straße 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49597 Rieste	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-eckelmann.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49626 Tischlerei & Bauelemente Martin Keck	Tel.: 05435 / 10 86	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlermeister-keck.de		
Herr Martin Keck	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Mühlenberg 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
49626 Berge-Anten	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlermeister-keck.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49626 Adling & Lübben GmbH	Tel.: 05435 / 95 31 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@adling-luebben.de		
Herr Peter Hengehold	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Fürstenauer Damm 11	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49626 Berge	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.adling-luebben.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)		<input checked="" type="checkbox"/>

49661 Tischlerei Fangmann	Tel.: 04471 / 95 88 55	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: thomas.fangmann@ewetel.net		
Herr Thomas Fangmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lessingstraße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
49661 Cloppenburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.manufaktur-und-design-aus-holz.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49716 SIROTEC Sicherheitssysteme GmbH	Tel.: 05931 / 88 79 88	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sirotec.de		
Herr Andreas Rojer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Herrenmühlenweg 74	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49716 Meppen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.sirotec.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

49774 Tischlerei Kötter	Tel.: 05964 / 93 43 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-koetter.de		
Herr Manfred Hinrichs	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ziegelei 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
49774 Lähden-Holte	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-koetter.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49774 Hera Fenster & Türen aus Holz	Tel.: 05432 / 94 22 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hera-fenster.de		
Herr Stefan Herbes	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Löninger Straße 22a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49774 Lähden-Vinnen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.hera-fenster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49809 Bojer Fenster GmbH & Co. KG	Tel.: 0591 / 97 30 10	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@bojer-fenster.de		
Herr Josef Bojer	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Östliche Stadtflur 63	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49809 Lingen (Ems)	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.bojer-fenster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49811 Hemker GmbH	Tel.: 05906 / 93 30 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hemker-lingen.de		
Herr Werner Plagemann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Suurhookstraße 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49811 Lingen (Ems)	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.hemker-lingen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49811 Tischlerei Josef Berens GmbH + Co. KG	Tel.: 0591 / 91 67 40	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-berens.de		
Herr Ludger Krieger	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ramseler Straße 38	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
49811 Lingen (Ems)	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-berens.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

49828 Tischlerei Egbers	Tel.: 05946 / 820	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei.egbers@gmx.de		
Herr Hermann Egbers	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Goor 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49828 Osterwald	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

49832 Tischlerei Heinz Jacobs	Tel.: 05905 / 91 34 7	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@jacobs-fenster.net		
Herr Heinz Jacobs	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Baccumer Weg 1	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
49832 Messingen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.jacobs-fenster.net</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

Adressennachweis Teil 2 - Errichterbetriebe anderer Bundesländer gem. Pflichtenkatalog

21129 Tischlerei Jan Stölken GmbH	Tel.: 040 / 74 52 03 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-HH) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-stoelken.de		
Herr Jan Stölken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Nincoper Straße 65a	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
21129 Hamburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-stoelken.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

21228 Sicherungssysteme Nord UG	Tel.: 04105 / 98 94 90	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-SH) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@sicherungssysteme-nord.de		
Herr Andreas von Sperl	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptstraße 15	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
21228 Harmstorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.sicherungssysteme-nord.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27568 Tischlerei Middelhuß	Tel.: 0471 / 98 13 14 1	24h Notdienst - 0179/6417971	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: tischlerei-middelhuss@t-online.de		
Herr Claus Middelhuß	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Van Heukelumstraße 12A	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27568 Bremerhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-middelhuß.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

27570 Fulle & Lücken Sonnenschutzsysteme GbR	Tel.: 0471 / 21 11 1	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@fulleundluecken.de		
Herr Dietmar Fulle	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Georgstraße 16-18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
27570 Bremerhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.fulleundluecken.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

27580 Künzel Schlosserei und Automatiktürservice	Tel.: 0471 / 30 20 200	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@kuenzel-bremerhaven.com		
Herr Georg Künzel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Lipperkamp 50	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
27580 Bremerhaven	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.kuenzel-bremerhaven.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28197 Tietjen Holz-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG	Tel.: 0421 / 54 10 66	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tietjen-bremen.de		
Herr Matthias Tietjen	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Woltmershauserstraße 442	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28197 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tietjen-bremen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28199 Tischlerei Holz & Design Michael Vogel	Tel.: 0421 / 37 62 32 6	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-vogel.com		
Herr Michael Vogel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Am Deich 68	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28199 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-vogel.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28201 Andreas Sicherheitstechnik	Tel.: 0421 / 55 65 64	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@andreas-service.de		
Herr Andreas Celik	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Friedrich-Ebert-Straße 118	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
28201 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.andreas-service.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

28207 Georg Völz GmbH	Tel.: 0421 / 44 44 91	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@voelz-bremen.de		
Herr Jörg Mertsch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hastedter Heerstraße 121	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
28207 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.voelz-bremen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28215 Tischlerei Holz & Design Michael Vogel	Tel.: 0421 / 37 62 32 6	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-vogel.com		
Herr Michael Vogel	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Dransfelder Straße 18	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28215 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-vogel.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

28217 Sicherheitsfachgeschäft Pätsch	Tel.: 0421 / 38 09 42 4	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@paetsch-bremen.de		
Herr Oliver Pätsch	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Waller Heerstraße 8	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28217 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.paetsch-bremen.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28219 Gläbe Glas & Metalltechnik GmbH	Tel.: 0421 / 35 44 55	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@glaebe.de		
Herr Ronald Specht-Fuhrken	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bayernstraße 178A	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
28219 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.glaebe.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28219 Lenderoth Service GmbH	Tel.: 0421 / 39 00 60	24h Notdienst	<input checked="" type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@lenderoth.de		
Herr Daniel Bischoff	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hohweg 5	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28219 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.lenderoth.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

28219 Kemena Tischlerei GmbH	Tel.: 0421 / 87 83 220	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: mail@kemena-tischlerei.de		
Herr Frank Dohrmann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Borgwardstraße 9	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28279 Bremen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.kemena-tischlerei.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

28717 Tischlerei Wessling	Tel.: 0421 / 60 19 13	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-HB) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-wessling.de		
Herr Nils Wessling	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Steinacker 7	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
28717 Bremen-Lesum	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-wessling.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

32423 Tischlermeister Olaf Wegener	Tel.: 0571 / 97 23 59 33	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-NW) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@tischlerei-olaf-wegener.de		
Herr Olaf Wegener	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Brühlstraße 24	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
32423 Minden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.tischlerei-olaf-wegener.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

32427 Barduhn Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG	Tel.: 0571 / 26 46 6	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-NW) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@barduhn-minden.de		
Herr Oliver Ast	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Ringstraße 83	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
32427 Minden	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.barduhn-minden.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

32549 Körtner Sicherheitstechnik GmbH	Tel.: 05731 / 79 500	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-NW) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@koertner-sicherheitstechnik.de		
Herr Michael Heimke	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hinter'm Gradierwerk 3	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
32549 Bad Oeynhausen	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.koertner-sicherheit.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

33775 Gronau GmbH & Co. KG	Tel.: 05423 / 93 10 20	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-NW) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@gronau-fenster.de		
Herr Uwe Arlitt	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Nordfeldstraße 14	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
33775 Versmold	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.gronau-fenster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

38820 Baller-Bauelemente	Tel.: 03941 / 26 16 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-ST) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: baller-bauelemente@web.de		
Herr Tobias Baller	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Franz-Mehring-Straße 14	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
38820 Halberstadt	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

39110 Hinze Fenster & Türen GmbH	Tel.: 0391 / 50 67 65 45	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-ST) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hinze-fenster.de		
Herr Frank Hinze	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Kümmelsberg 2	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
39110 Magdeburg	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.hinze-fenster.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

48336 Tischlermeister Theo Wördemann	Tel.: 05426 / 80 72 61	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-NW) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@woerdemann-sv.de		
Herr Theo Wördemann	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Militer Straße 4	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
48336 Sassenberg-Füchtorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.woerdemann-sv.de</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

49504 Kötter + Siefker GmbH & Co. KG	Tel.: 0541 / 91 88 0	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-NW) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@ks-info.com		
Herr Christoph Elseberg	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Hansastraße 15-17	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input type="checkbox"/>
49504 Lotte	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>
<u>www.ks-info.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input type="checkbox"/>

- Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

53501 Hengsberg GmbH	Tel.: 02225 / 88 86 60	24h Notdienst	<input type="checkbox"/>
(PLZ-RL) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik	E-Mail: info@hengsberg-security.com		
Herr Sascha Grzenia	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt		<input checked="" type="checkbox"/>
Max-Planck-Straße 12	Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend		<input checked="" type="checkbox"/>
53501 Grafschaft-Gelsdorf	Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>
<u>www.hengsberg-security.com</u>	Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2		<input checked="" type="checkbox"/>

Weitergehende Informationen
erhalten Sie auf Wunsch
individuell und kostenlos
bei Ihrer
(Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle
und
im Internet unter:

www.polizei-beratung.de sowie www.k-einbruch.de



Herausgeber:

Landeskriminalamt Niedersachsen - Zentralstelle Prävention
Am Waterlooplatz 11 · 30169 Hannover
Telefon: 0511 26262-3203 · Telefax: 0511 26262-3250
E-Mail: praevention@lka.polizei.niedersachsen.de